



Opracował:	techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel, ześw. 164/94
Obiekt:	Kraków, Kossakówka Plac Kossaka 4
Data: luty 2022	Program konserwacji stolarki
Nr rysunku: 42a	Przekrój E-E z wysowaną brakującą balustradą

<div>INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA</div> <div>stan zgodny na kwiecień 2020</div>		Pomierzyl		mgr inż. geod. Maciej Okłisz	
		Autor opracowania		mgr inż. arch. Agnieszka Wątorska-Lenart	
Obiekt	Kossakówka				
Adres	Plac Juliusza Kossaka 4, 31-106 Kraków dz. 123/6, obr. 145, Śródmieście				
Przedmiot rysunku	Przekrój E'-E'	skala	data	rysunek	strona
		1:50	04.2020	14	

KRAKSURV
GEODEZJA – ARCHITEKTURA
GEOPROJEKTOWA

Wykonawca:
KRAKSURV Sp. z o.o.
ul. Młyna 54/5
31-002 Kraków
tel.: +48 500 779 - 502
email: biuro@kraksurv.pl